

Laksevåg og Bergen maritime skole – Risikovurdering brann skolebygg

Dato: 20. feb 2015

Oppdatert: 15.jun 2018

Involverte 2015:

HVO – Øystein Mjømen

Verksmester/Ass. brannvernansvarlig – Sigbjørn Marås

Driftsleder/Brannvernleder – Roy L. Johnsen

Leder Adm./Brannvernansvarlig – Eirik Ørn

Gymnastikklærer – Nicholas Kallas

Avdelingsleder Petroleum – Jørgen Eriksen

Avdelingsleder Maritim – Lars Hellevik

Involverte 2018:

HVO – Øystein Mjømen

Verksmester/Ass. brannvernansvarlig – Erling Michelsen

Driftsleder/Brannvernleder – Roy L. Johnsen

Brannvernansvarlig/Ass. Brannvernleder – Geir Jakobsen

Administrativ Støtte Brannvernansvarlig – Eirik Ørn

	- Sett inn kryss i hvert fagfelt for hver horisontal linje - Multipliser talle over kryss og før summen opp under risiko	Har skjedd flere ganger	Har skjedd	Tenkelig	Død	Varig skade	Forbi-gående		
Nr.	Risikoforhold:	3	2	1	3	2	1	Risiko	Prioritet
1	Maskinhallen: Branntilløp i oljefiller, twistdotter, etc			1		2		2	
2	Maskinhallen:Varmgang i motorer - branntilløp			1		2		2	
3	Maskinhallen: Antennelse ved gnistregn fra bruk av slipeskive			1		2		2	
4	Maskinhallen: Antennelse ved bruk av sveising og brenning, åpen flamme			1		2		2	
5	Sveiseverksted: Antennelse av brennbart materiale fra åpen flamme			1		2		2	



6	Sveiseverksted: Lekkasje og antennelse av gass fra trykksatt anlegg og brennvogn			1		2		2	
7	Elektroskap: Varmgang, antennelse av boss/støv			1			1	1	
8	Klasserom: Varmeovner. Overoppheting/åpen flamme fra gjenstander på ovn		2				1	2	
9	Uteområde – bossspann: Antennelse/hærverk i åpne spann			1			1	1	
10	Heissjakt: Varmgang, antennelse av boss/støv			1			1	1	
11	Hovedtavlerom: Varmeutvikling og branttilløp			1			1	1	
12	Berederrom: Varmeutvikling eller branttilløp fra varme arbeider			1			1		
13	Bossrom: Varmeutvikling			1			1	1	
14	2. etasje: Varmeutvikling og branttilløp fra bruk av loddebolt eller varmepistol i klasserom og verksteder.			1			1	1	
15	Multimaskiner i korridorer: Varmgang, antennelse av boss/støv			1			1	1	
16	Kaffetraktere i klasserom: Varmgang og antennelse			1		1		1	
17	Trimrom: Overoppheting/åpen flamme fra gjenstander på ovn		2				1	2	
18	Kantinekjøkken: Overoppheting, branttilløp			1		2		2	
19	Navigasjonssimulator: Varmgang, antennelse av boss/støv			1		2		2	
20	Ventilasjonsrom: Varmgang, antennelse av boss/støv			1		2		2	
21	Boresimulator 6. etg: Varmgang, antennelse av boss/støv			1		2		1	