

Risikovurdering 2012 - Sveiseverksted

DET HAR BLITT FORETATT RISIKOVURDERING I 2019, MEN HVO GJENFINNER DEN IKKE. LAGRINGSRUTINER MÅ FORBEDRES. NEDENFOR ER RISIKOVURDERING FRA 2012.

Laksevåg og Bergen maritime skole – Risikovurdering Sveiseverksted

Dato: 13.januar 2012	Deltakere: Verksmester Sigbjørn Marås, Faglærer sveis Rajeh Mustafa og Faglærer sveis Rune Haugsdal.
-----------------------------	---

	• Sett inn kryss i hvert fagfelt for hver horisontal linje • Multipliser tall over kryss og før summen opp under risiko	Har skjedd flere ganger	Har skjedd	Tenkeli g	Død	Vari g skade	Forbi-gående		
Nr .	Risikoforhold:	3	2	1	3	2	1	Risiko	Prioritet
1	Antennelse av brennbart materiale fra åpen flamme og gnister			1		2		2	
2	Lekkasje og antennelse av gass fra trykksatt anlegg og brennevogn			1		2		2	
3	For mye røyk i sveiseverksted pga for mange elever samtidig	3					1	3	



4	Elektrisk støt ved bytte av elektroder		2				1	2	
5	Sveiseblind pga sveiseblink		2				1	2	
6	Støy		2				1	2	
7	Uorden og rot i verkstedet	3					1	3	
8	Brannskade ved TIG og ALU-sveis.		2				1	2	
9									



Kryssreferanser

Eksterne referanser