



Bergen Maritime skole
Vestre Strømkaien 10
5008 Bergen

Sign.: *U.H.* Dato: 29.04.19
Kvalitetskontroll:

Ragnhild Mortensen/ Arne Rødberg

Saksnr.: 2019/28095

29.04.2019

Tilsynsrapport

Navn på objekt: **Bergen maritime skole**
G.nr/b.nr: **164/1277**
Adresse: **Vestre Strømkaien 10**

Om gjennomføringen av tilsynet

Bergen brannvesen gjennomførte tilsyn den 09.04.2019 i ovennevnte objekt. Tilsynet ble gjennomført etter lov 14. juni 2002 om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) §13 annet ledd og forskrift 17. desember 2015 om brannforebygging § 18.

Dersom det skulle oppstå en brann i bygningen vil det kunne ramme mange mennesker. Det er derfor viktig at skolen har gode rutiner for det brannforebyggende arbeidet. Tilsynet omhandlet i hovedsak det systematisk brannsikkerhetsarbeidet, bl.a. øvelser, opplæring, evakuering og fremkommelighet i rømningsveier. Tilsynet ble gjennomført med befaringsamtale og gjennomgang av relevante dokumenter. Jf. forskrift om brannforebygging §§ 11-12-13.

Det ble ikke avdekket avvik eller anmerkninger innenfor valgte tema i tilsynet.

Representanter

Tilstede fra Bergen brannvesen:	Arne Rødberg,	overingeniør
Tilstede fra bruker:	Jan K.Greve,	kst. Rektor
	Eirik Øren,	adm. leder/kvalitets leder
Tilstede fra eier:	Roy Lohne Johnsen,	driftsleder

Definisjoner

- Avvik:** Overtredelse av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen.
- Anmerkning:** Forhold som tilsynsmyndighetene mener det er riktig å påpeke for å ivareta helse, miljø og sikkerhet, og som ikke omfattes av definisjonen for avvik.
- Kommentar:** Utfyllende beskrivelse av avvik og funn som beskriver de faktiske forhold ved objektet.

Status

Ut fra de opplysningene vi ble forelagt og de faktiske forhold under tilsynet anser vi følgende å være status i dag:

Generelt:

Alle skolene i Hordaland fylkeskommune følger en felles struktur for det brannforebyggende arbeidet. Det innebærer at både eiers og brukers personell følger rutiner nevnt i brannbok for HFK. Alle oppgaver for eiers og brukers personell dokumenteres i Plania og Kvalitetsportalen.

Brannsikker bruk av byggverk, Forskrift om brannforebygging § 11:

Skolen har rutiner som sørger for at rømningsveier opprettholder sin funksjon til enhver tid. Rømningsveiene fremsto som ryddige og tilgjengelige ved tilsyn. Skolen følger rutiner nevnt i brannbok om kvartalsvis og månedlige egenkontrollrunder med fokus på blant annet rømningsveier.

Om det skulle avdekkes noen avvik ved brannsikkerheten på skolen har man egne systemer for dette.

Tekniske avvik meldes til driftsleder og dokumenteres i eget system; Plania. Andre avvik meldes i Kvalitetsportalen og følges opp av rektor.

Brukerens systematiske sikkerhetsarbeid, § 12:

Skolen har utarbeidet risikovurdering med handlingsplan. Det er iverksatt tiltak for å redusere risikoen for de som benytter skolen og bygningsmasse.

De ansatte har fått informasjon om branninstruks og opplæring i forhold til risikofaktorer.

Ansatte har grunnleggende kurs i bruke av slukkeutstyr med repetisjonskurs. Elever ved maskinverksted får sikkerhetskurs hvor bruk av slukkeutstyr er en del av pensum.

Det gjennomføres jevnlig brannøvelser ved skolen, og øvelsene blir evaluert og dokumentert. Siste øvelse ble gjennomført 1 april 2019.

Ansvarsområder om brannvarslingsanlegget blir utløst er beskrevet i brannbok.

Ved brannalarm evakueres elever og ansatte til felles oppmøteplass, mens andre ansatte oppsøker branntavle for å lokalisere hvor røykdetektor har løst ut.

Ved arrangementer blir det alltid opplyst hvor rømningsveier er før forestilling begynner.

Dokumentasjon av sikkerhetsarbeidet § 13:


Skolens planer for brannsikkerhet baserer seg på felles brannbok, mens brannrunder og avvik dokumenteres i egne systemer.

Oppsummering

Bergen brannvesen har på tilsynet fått informasjon om hvordan bruker av bygget ivaretar brannsikkerheten innenfor valgte tema. Brannsikkerhet inngår i brukers HMS-arbeid, og forbedringspunkter blir dermed i varetatt.

Med hilsen
Bergen brannvesen

Ragnhild Mortensen
overingeniør



Arne Rødberg
overingeniør

