



BERGEN KOMMUNE
BERGEN BRANNVESEN

BERGEN BRANNVESEN
Lungegårdskaia 44
Postboks 7700, 5020 Bergen
Telefon 53 03 00 00
bergen.brannvesen@bergen.kommune.no
www.bergen-brannvesen.no

Hordaland Fylkeskommune
Postboks 7900
5020 Bergen

Sign.:  Dato: 30.04.2019
Kvalitetskontroll:

Ragnhild Mortensen/ Arne Rødberg

Saksnr.: 2019/28091

29.04.2019

Tilsynsrapport

Navn på objekt: **Bergen maritime skole**

G.nr/b.nr: **164/1277**

Adresse: **Vestre Strømkaien 10**

Om gjennomføringen av tilsynet

Bergen brannvesen gjennomførte tilsyn den 09.04.2019 i ovennevnte objekt. Tilsynet ble gjennomført etter lov 14. juni 2002 om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) §13 annet ledd og forskrift 17. desember 2015 om brannforebygging § 18.

Dersom en brann skulle oppstå, er det viktig at installasjoner og utstyr i bygget som skal oppdage eller begrense konsekvensene av brann, fungerer som forutsatt. Tema for tilsynet var derfor kontroll og vedlikehold av sikkerhetsinnretninger. Dette innebærer at det kan forekomme mangler knyttet til brannsikkerheten som ikke er blitt avdekket gjennom tilsynet. Tilsynet ble gjennomført med befaring, samtale og gjennomgang av relevante dokumenter. Jf. Forskrift om brannforebygging §§ 5, 9 og 10.

Det ble ikke avdekket avvik eller anmerkninger innenfor valgte tema i tilsynet.

Representanter

Tilstede fra Bergen brannvesen:	Arne Rødberg,	overingeniør
Tilstede fra eier:	Roy Lohne Johnsen,	driftsleder

Definisjoner

- Avvik:** Overtredelse av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen.
- Anmerkning:** Forhold som tilsynsmyndighetene mener det er riktig å påpeke for å ivareta helse, miljø og sikkerhet, og som ikke omfattes av definisjonen for avvik.
- Kommentar:** Utfyllende beskrivelse av avvik og funn som beskriver de faktiske forhold ved objektet.

Status

Ut fra de opplysningene vi ble forelagt og de faktiske forhold under tilsynet anser vi følgende å være status i dag:

Generelt:

Alle skolene i Hordaland fylkeskommune følger en felles struktur for det brannforebyggende arbeidet. Det innebærer at både eiers og brukers personell følger rutiner nevnt i brannbok for HFK. Alle oppgaver for eiers og brukers personell dokumenteres i Plania og Kvalitetsportalen. Eiers prosedyrer for egenkontroller er beskrevet i brannbok.

Rutiner for kontroll og vedlikehold av sikkerhetsinnretninger § 5:

Brannvarslingsanlegget på skolen kontrolleres jevnlig, og ble sist kontrollert i oktober 2018. Kontrollen hadde noen merknader, disse er utbedret. Anlegget kontrolleres etter NS 3960. Brannvarslingsanlegget er viderekoblet til vaktelskap.

Slukkeutstyr består av både håndslukkere og brannslanger på skolen. Utstyret kontrolleres jevnlig og ble sist kontrollert i mai 2018. Utstyret er kontrollert etter Norsk standard.

Ledelys er av typen elektrisk basert, og det er planlagt kontroll i 2019.

Skolens driftspersonell foretar både månedlig og kvartalsvis egenkontroll av sikkerhetsinnretninger. Dette er i henhold til rutiner beskrevet i brannbok for Hordaland fylkeskommune sine skoler.

Vedlikehold av sikkerhetsinnretninger blir utført av innleid firma.

Eierens systematiske sikkerhetsarbeid, § 9:

Avvik som avdekkes ved kontroll og egenkontroll behandles i eget system og følges opp.

Dokumentasjon av sikkerhetsarbeidet § 10:

Kontroller, egenkontroller og avviksbehandling ved sikkerhetsinnretninger dokumenteres i eget system.

Oppsummering

Bergen brannvesen har på tilsynet fått informasjon om hvordan eier av bygget ivaretar brannsikkerheten innenfor valgte tema. Brannsikkerhet inngår i eiers HMS-arbeid, og forbedringspunkter blir dermed i varetatt.

Med hilsen

Bergen brannvesen



Ragnhild Mortensen
overingeniør



Arne Rødberg
overingeniør

